







Presseinformation zur BAU 2017

BauProCheck – Projektsoftware Modernste Projektorganisation – neu erfunden

BAU 2017, 16.–21.01.2017, München, Halle C3, Stand 331

Wem Excel für Bauleitung und Projektsteuerung nicht ausreicht, findet in BauProCheck das ideale Werkzeug.

Die Projektsoftware ist modular aufgebaut und wird individuell zusammengestellt:

-  Projekttagbuch
-  Bauleitersoftware mit Bautagebuch und Mängelverfolgung
-  Mobile Erfassung mit Fotos und Planverortung
-  Protokollmanager
-  Sonderwunscharwicklung
-  Planverwaltung.

Architekten, Ingenieure, Bauleiter, Bauträger, Bauunternehmer und Projektsteuerer können damit

Dokumentationspflichten erfüllen:

Projektstand, E-Mails, Bautagebuch, Mängel und mehr

Prozesse vereinfachen:

mobil erfassen, von der Baustelle ins Büro, Regelabläufe aufstellen

Zeit sparen:

mit Protokollmanager, Bauleitersoftware, Planversand.

Auf der BAU 2017 wird die

komplett neu entwickelte cloud-basierte Lösung BPC3 vorgestellt, zusammen mit der App **mobiplan-BauProCheck** zur mobilen Mängelerfassung mit Fotos und Planverortung.

Presseinformation zur BAU 2017

BauProCheck - BauProCheck

Projekt: Mangel Suche



HAUPTMENÜ

- Bauleitung
- Mängel
- Mobile Erfassung
- Projekttagbuch
- Stammdaten
- Administration
- Online-Verbindung mit ADS

Mängel

M	Erl.	Lfd. Nr.	Status	Kurztext	Lokalität/Raumbuch	Ebene	Raum	Gewerk	Aufgenommen	Frist 1	Frist 2	Frist 3	Abgeschlossen
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00087	erledigt	WU Attika Dichtbandüberlappung i.O.	Hs A4 2. OG Dach			18 Abdicht	11.01.2017				11.01.2017
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00086	erledigt	WU Attika Dichtbandeinbindung i.O.	Hs A4 2. OG Dach			18 Abdicht	11.01.2017				11.01.2017
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00085	erledigt	Tiefbau	Hs B4 Übergreifend	UG		alle	11.01.2017				11.01.2017
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00084	erledigt	Rohbau SG	Hs A3 2. OG Geschoss übergreifend			alle	11.01.2017				11.01.2017
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00083	erledigt	Dichtband Kasematte mit zu geringer Einbindetiefe	Bf C Übergreifend	UG	TG	13 Beton	11.01.2017	17.01.2017			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00082	erledigt	Eindichtung Sockel	Hs A4 EG Geschoss übergreifend			18 Abdicht	04.01.2017				04.01.2017
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00081	offen	Fehlstelle äußeres Dichtband	Hs A1 Außenanlage/wm	1. OG		32-1 KuFe/ 32-1 Kunststoff	04.01.2017	10.01.2017			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00080	offen	senkrechte Profile unten nicht eingedichtet	Hs A1 EG Geschoss übergreifend			18 Abdicht	04.01.2017	10.01.2017			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00079	offen	Fehlstelle äußeres Dichtband	Hs A1 übergreifend			32-1 KuFe	04.01.2017	10.01.2017			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00078	erledigt	Tiefbau	Bf B übergreifend			alle	04.01.2017				04.01.2017
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00077	erledigt	Rohbau UG, EG	Bf C übergreifend			alle	04.01.2017				04.01.2017
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00076	erledigt	Fenstermontage EG, 1. OG, Abdichtung Fenster	Hs A1 übergreifend			alle	04.01.2017				04.01.2017
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00075	offen	Hochbau Sötel Proflexempl.	Bf B übergreifend			QS - Qualitätssicherung	16.12.2016				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00074	offen	Fenster/Terrassen-/Balkontüren Profinfos vorlegen	Hs A1 übergreifend			32-1 KuFe	20.12.2016	03.01.2017	10.01.2017		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00073	erledigt	Eindichtung Musterfenster unten mit Triflex Teil 3 von 3	Bf ABC übergreifend			18 Abdicht	20.12.2016				20.12.2016
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00072	erledigt	Eindichtung Musterfenster unten mit Triflex Teil 2 von 3	Bf ABC übergreifend			18 Abdicht	20.12.2016				20.12.2016
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00071	erledigt	Eindichtung Musterfenster unten mit Triflex Teil 1 von 3	Bf ABC übergreifend			18 Abdicht	20.12.2016				20.12.2016
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00070	offen	Hochbau Sötel Proflexempl.	Bf C übergreifend			QS - Qualitätssicherung	15.12.2016				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00069	erledigt	Hochbau Sötel Proflexempl.	Hs A4 übergreifend			QS - Qualitätssicherung	15.12.2016				20.12.2016
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00068	erledigt	WU Anschluss nicht vollflächig	Hs A3 2. OG WE A3.5			Terrasse	14.12.2016	10.01.2017			04.01.2017

Bilder Datumfelder Mängelverfolgung Dokumente Bilder Firmen Kennwerte

Thumbnail	Bezeichnung	Datei Name	Aufnahmedatum	Drucken	Wichtig	Sort.
		IMG_4909 (FILEMINIMIZER).JPG	04.01.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		IMG_4910 (FILEMINIMIZER).JPG	04.01.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


Angemeldet als 

Abb.: Screenshot Mängelverfolgung BPC3, Cloud-basiert

Bezug und Informationen bei:

ADS Gesellschaft für angewandte Datensysteme mbH

Grazer Straße 22

70469 Stuttgart

Telefon +49 711 98175 40

Telefax +49 711 98175 11

info@BauProCheck.de

www.BauProCheck.de